

U1953-83-CENTRAL DE CONTROLE DO FREIO ABS (ABS) - ERRO DE PLAUSIBILIDADE - CÁLCULO DO VALOR DO SINAL DE PROTEÇÃO INCORRETO

MODELO ENVOLVIDO: TORO

Executar o procedimento PRÉ-DIAGNÓSTICO DE COMUNICAÇÃO DO BCM – CENTRAL DE CONTROLE DO BODY COMPUTER (BCM) presente na aba de Procedimentos Padrão dentro da aba de Diagnósticos.

NOTA: Este DTC indica que a Central de Controle do Freio ABS (ABS) não está enviando a informação requerida através da rede CAN. Portanto, a Central de Controle do Freio ABS é considerada o "módulo ofensor". O "módulo ofensor" será consultado no procedimento de COMUNICAÇÃO PRÉ-DIAGNÓSTICO.