

Diagnóstico baseado em DTCs

U198C-83- CENTRAL DE CONTROLE DOS COMANDOS DO VOLANTE (CSWC) - ERRO DE PLAUSIBILIDADE DA MENSAGEM - CÁLCULO DO VALOR DO SINAL DE PROTEÇÃO INCORRETO

MODELO ENVOLVIDO: TORO

NOTA: Este DTC indica que a Central de Controle dos Comandos do Volante (CSWC) não está enviando a informação requerida através da rede CAN. Portanto, a Central de Controle dos Comandos do Volante (CSWC) é considerado o “módulo ofensor”. O "módulo ofensor" será consultado no procedimento de COMUNICAÇÃO PRÉ-DIAGNÓSTICO.

Executar o procedimento PRÉ-DIAGNÓSTICO DE COMUNICAÇÃO DO BCM – CENTRAL DE CONTROLE DO BODY COMPUTER (BCM) presente na aba de Procedimentos Padrão dentro da aba de Diagnósticos.