

Marca: Fiat

Modelo: Doblo, Idea, Línea, Palio, Punto, Siena, Strada, Stilo

Sistema: Transmissão - Dualogic

Problema: Luz do câmbio permanece acesa permanentemente no quadro de instrumentos, sem apresentar qualquer tipo de falha no câmbio.

Possíveis causas:

- 1 - Interruptor do freio, danificado ou com mal contato;
- 2 - Fusível de alimentação queimado (Fusíveis 35 e 37);
- 3 - Verificar via scanner a presença de erro no interruptor do pedal de freio, circuito aberto.

Não é necessário nenhum tipo de calibração